

GANT DE PROTECTION POUR SOUDEURS

Cette norme s'applique aux gants de protection utilisées pour la soudure manuelle au métal, la découpe et les activités connexes.

Les gants de protection pour soudeurs protègent contre les petites projections de métal fondu, l'exposition de courte durée à une flamme limitée, la chaleur convective, la chaleur de contact et normalement contre le rayonnement UV émis par l'arc.

Ils sont classés en deux types :

A : moins grande dextérité & autres performances plus élevées

B : plus grande dextérité & autres performances plus faibles

Cette norme s'applique en association avec l'EN 407, l'EN 420, l'EN 388, l'EN 21420 et l'EN 388.

Exemple de gant Peauceros répondant à la norme EN 12477 :



Réf : 357 BHK

Niveaux de Performances

Type A Type B

Résistance à l'abrasion	2	1
Résistance à la coupure	1	1
Résistance à la déchirure	2	1
Résistance à la perforation	2	1
Comportement au feu	3	2
Résistance à la chaleur de contact	1	1
Résistance à la chaleur convective	2	-
Résistance aux petites projections de métal en fusion	3	2
Dextérité	1	4

RISQUES MECANIQUES ET THERMIQUES


Gants de protection pour tous types de soudage. De **type A** selon la norme EN 12477 / A1 : 2005

Coupe américaine, paume en flanc de bovin pleine fleur beige, dos en croûte de bovin rouge. Entièrement cousu fil KEVLAR.

Tailles : du 6 au 12

Normes : CE catégorie II, EN 388 (3.2.3.2.B) EN 407 (4.1.3.X.4.X)

Marquage du gant



NORME EN 12477/A1 : 2005